КТ — контрольные точки.

Выводы 5 микросхем Мс1, Мс3, Мс4, Мс7, вывод 14 микросхемы Мс5, вывод 4 — Мс6 подключить к потенциалу « 5 В». Выводы 6, 7, 10 микросхем Мс1, Мс3, Мс4, вывод 7 микросхемы Мс5, вывод 11 микросхемы Мс6, вывод 12 микросхемы Мс7 подключить к потенциалу «Корпус».



ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В7-21
СЧЕТЧИК ДЕКАДНЫЙ
Схема электрическая принципиальная
И25.105.012 Э3