

КТ- контрольные точки

Выводы 8 всех микросхем подключить к потенциалу "+6В".

Выводы 10 всех микросхем, вывод 1 микросхем Мс5, Мс6, Мс13, Мс14 подключить к потенциалу "+3В"

Выводы 12 всех микросхем подключить к потенциалу "Корпус"

Вольтметр универсальный В7-21
Автоматика
Схема электрическая принципиальная
И25.139.003 Э3





КТ- контрольные точки.

Выводы 2,3,6,7,10 микросхем Мс1, Мс2, Выводы 10 Мс3, Мс4, вывод 7 Мс5 подключить к потенциалу „Корпус."

Выводы 5 микросхем Мс1 ... Мс4, вывод 14 Мс5 подключить к потенциалу "+5В".

Делитель
Схема электрическая принципиальная
И25.408.004. Э3.