



* Подбирают при регулировании

КТ - контрольные точки.

Выводы 6 микросхем Мс3, Мс6, Мс8... Мс10, Мс12 подключить к потенциалу +6В.

Выводы 14 микросхем Мс2, Мс5, Мс7, Мс11 подключить к потенциалу +5В.

Выводы 1, 10 микросхем Мс6, Мс8,.. Мс10, Мс12 подключить к потенциалу +3В.

Выводы 12 микросхем Мс3, Мс9, Мс10, Мс12, Выводы 7 микросхем Мс2, Мс5, Мс7, Мс11 подключить к потенциалу „Корпус".

Вольтметр универсальный В7-21

Формирователь

Схема электрическая принципиальная

И25.084.000 Э3