

КТ-контрольные точки.

Выводы 10 микросхем Мс2, Мс4...Мс14, выводы 1 микросхем Мс5, Мс7, Мс8 подключить к потенциалу "+38"

Выводы 8 микросхем Мс2...Мс14 подключить к потенциалу "+68"

Выводы 5,12 микросхемы мс2, выводы 12 мцкросхем Мс3,.. Мс6, Мс8...Мс14 подключить к потенциалу „Корпус".

Вольтметр универсальный В7-21
Индикатор полярности
Схема электрическая принципиальная
И25.174.000 Э3