



Цепь	Комп.
~ 50 В	1
~ 50 В	2
-1 В	3
Общий	4

Подключение выводов микросхемы MS1 к схеме производится при регулировании. Один из вариантов соединения точек на плате приведен ниже:
 1-29; 3-4-23-30-общий; 5-22; 8-9-39; 10-11-24-25-26-31.

ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В7-21
 ИСТОЧНИК КАЛИБРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
 Схема электрическая принципиальная И22.085.017 Э3